

Technical Sheet

大阪府立産業技術総合研究所

No. 99009

局部的な円弧の加工精度と測定値との関係

キーワード: 局部R形状、R測定、加工精度、計測精度

概要

ニーズの多様化するなか、多品種少量生産方式による高機能で、複雑な形状の製品が要求されています。さらに、これらの製品は、情報関連市場の急速な拡大を背景に、製品のパーソナルユース化、モバイル化等により、小型化の一途をたどっています。この結果、製品に用いられる部品は、局部的な円弧(円の一部)の連続で構成され、かつ非常に高い精度を要求されるという傾向が一部に見られます。

加工精度の検証を目的に局部的な円弧の半径 Rを実測しますと、計測対象が円の一部である ことから測定値がばらつくことがしばしば生 じ、大きな問題となっています。もう一つの問 題としては、得られた測定値がどの程度信頼出 来るのかといった指針が、全く示されていない ことです。

ここでは、局部的な円弧の円形部分の広がり や加工精度によってどの程度の測定誤差が生じ るのかについて解説します。

解説

最も簡易なRの測定法は、高校数学で登場する円の方程式(式1)を利用する方法です。

 $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$ (1)

ここに、(a,b): 中心座標、R:円の半径

円弧上の3点の(x,y)座標を計測し式(1)へ代入後、a,b,Rを未知数とする三元一次方程式を解けば半径Rと中心座標(a,b)が求められます。

いま、設計値 R_0 で開き角 2 の円弧が、図 1 に示すように、加工精度が $2E \cdot R_0$ (E: 設計値 R_0 に 対する加工精度の割合)以内で実線(Case1) または破線 (Case2) のように加工され、 P_1, P_2, P_3 (または Q_1, Q_2, Q_3) を 3 点の座標計測点とします。 P_1, P_3, Q_2 は許容寸法精度の上限値、 P_2, Q_1, Q_3 は下限値に位置しています。

図 2 は、開き角 2 を変化させたときに P_1, P_2, P_3 (または Q_1, Q_2, Q_3) から算出される半径値




図1 R測定法のモデル





図2 無次元化測定値と開き角との関係

 R_p (または R_0)を設計値 R_0 との比(図中での実線と破線)で示したものです。ただし、正は凸面、負は凹面(設計円と逆向きの円)を意味します。

実線で示される R_p/R_0 は、2 が小さな領域($0 \sim 2$ $_1$)では凹面で、2 $_1$ に近づけば近づくほど大きな値となります。ただし、この2 $_1$ は P_1,P_2,P_3 が一直線上に並ぶときの開き角(以後、"発散開き角"と呼びます)で、E の大きさに依存して変化します。2 $_1$ を越えると凸面を示し急速に設計値に収束していきます。一方、破線で示す R_0/R_0 は、 $0 \sim 180$ 度の間で $0 \sim 1$ の範囲で変化しています。

表1 測定値Rの取り得る範囲



 R_p または R_q という特別な場合を考えましたが、図 1 より、一般的には加工精度が $2E \cdot R_0$ 以内であれば、計測点 P_1 は P_1 と Q_1 の間のどの値をも取り得ることになります。また、これと同様に点 P_2 は P_2 と Q_2 の間の、点 P_3 は P_3 と Q_3 の間の値を取り得ることになります。この可能性と先述の発散開き角 2 、とを考慮して測定値 R の取り得る範囲を整理したものが表 1 です。表 1 より、測定値 R は、0 < 2 、0 場合には R_0 R

R_pの範囲で変化する可能性があります。つまり、図2のハッチング部分が測定値Rの取り得る範囲となり、2 <2 ,の範囲、2 >2 ,の場合でも2 が2 ,に非常に近い範囲では、全く測定誤差の生じない測定器で計測を行ったとしても、測定値Rは非常に大きく狂うことになります。




図3 測定値の狂いと開き角との関係

異なります。しかし、2 が60度を越えた辺りからは、各曲線は重なっています。たとえば、2 が70度の円弧の測定値Rには、加工精度の如何に拘わらず、最大で加工精度の約10倍程度のバラツキが含まれます。

まとめ

円の公式を用いて局部的な円弧の半径Rを測定する際に生じる測定値のバラツキを推定しましたが、円弧の開き角2 が発散開き角2 、より小さな場合には、測定値は設計値R。に対し非常に大きく狂う可能性があります。実用的な範囲2 、<2 の場合、図3を用いれば、開き角2と加工(形状)精度2E・R。が解れば、測定値Rにどの程度のバラツキが含まれるかを予想できます。